

Status:	CLOSED	Start date:	2023-06-09
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	CD FW-鲁凯峰	% Done:	0%
Category:	窗口定制	Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Need_Info:	--	Found Version:	0106
Resolution:	--	Degrated:	--
Severity:	Normal	Verified Version:	
Reproducibility:	Every time	Fixed Version:	
Test Type:	ST	Root cause:	
Description			
【环境信息】EE环境 【问题出现时间】：20230609 10：25 【前提条件】：副屏上电，中控已连接 【操作步骤】 1.打开应用宝 2.点击右下角我的选项 3.点击左上角头像登录 【实际结果】 1.强制小窗应用宝应用，点击登录时页面显示不完整 【期望结果】 1.强制小窗应用宝应用页面显示完整 【备注】： 【当前开机次数】：318 【应用版本】：应用宝：8.4.3 【硬件版本号】： 【VIN】HRYTTESTVINMGM817 【中控版本号】：03.02.0088.C103 【副屏版本号】：01.00.0106（01.00.0104）			

History

#1 - 2023-06-09 17:18 - CDFW-鲁凯峰

该问题和<https://share.thundersoft.com/redmine/issues/118202>是一样的

应用宝apk版本号：8.4.2===>问题发生

应用宝apk版本号：7.8.6===>无此问题

将应用宝移除默认以小窗启动的列表,全屏启动后,应用宝8.4.2版本登录界面同样是显示不全的

应用宝更新之后,将登录界面的实现从启动一个activity改成了启动了一个dialog,但是dialog没有做适配,导致它显示不全,而且还设置了点击周边区域不消失的属性,导致该dialog无法取消

系统侧无法处理该问题,需要应用宝去处理

#2 - 2023-06-09 18:51 - CD FW-鲁凯峰
- Status changed from New to NEED_INFO

转到在jira上跟踪

#3 - 2023-06-12 15:41 - CDTS_TEST 王成
- Status changed from NEED_INFO to RESOLVED

需要应用宝处理显示兼容问题, 与系统无关

#4 - 2023-06-12 15:41 - CDTS_TEST 王成
- Status changed from RESOLVED to VERIFIED

#5 - 2023-06-12 15:42 - CDTS_TEST 王成
- Status changed from VERIFIED to CLOSED

Files			
3a0e3489-6d6e-4a8b-9057-d9e0dd5113fd.jpg	127 KB	2023-06-09	CD TEST-方永红