

Figure - Bug #118865

【VC1】【0110】【实车】【EE环境】【副屏】输入法未正常显示在界面

2023-06-20 18:10 - 物联网测试组_TSCD 王维

Status:	CLOSED	Start date:	2023-06-20
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	物联网测试组_TSCD 王维	% Done:	0%
Category:	依赖客户及其供应商解决	Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Need_Info:	--	Found Version:	副屏版本：FlatBuild_HH_MCE_FSE.M.D.user.01.00.
Resolution:	--	Degrated:	--
Severity:	Normal	Verified Version:	
Reproducibility:	Occasionally	Fixed Version:	
Test Type:	ST	Root cause:	

Description

【环境信息】EE环境（709）时间：6.20 17：50

【前提条件】

1.整车上电

【操作步骤】

1.进入设置界面，点击“ 搜索设置 ”输入框

【实际结果】

弹出的输入界面未显示在屏幕正中，显示在屏幕下方且显示不全

【期望结果】

正常显示在屏幕中

History

- #1 - 2023-06-20 18:14 - 物联网测试组_TSCD 王维
- File 18.txt added
 - File 18.mp4 added
- #2 - 2023-06-25 15:30 - CD FW 曹覃刚
- Category changed from CD-FW to 依赖客户及其供应商解决
 - Status changed from New to NEED_INFO
 - Assignee changed from CD FW 曹覃刚到 物联网测试组_TSCD 王维

Hi 王维

如飞书沟通

该问题，仅在使用百度输入法时存在问题，使用原生输入法没有问题

应该是输入法应用本身的问题，需要客户那边的输入法同事分析

请确认

#3 - 2023-06-28 17:18 - 物联网测试组_TSCD 王维

已反馈给客户，待客户验证跟踪

#4 - 2023-07-03 16:37 - 物联网测试组_TSCD 王维

对应客户jira票号 37071

#5 - 2023-09-14 11:09 - CDTS_TEST 王成
- Status changed from NEED_INFO to RESOLVED

top值计算错误，BUG已修复

#6 - 2023-09-14 11:09 - CDTS_TEST 王成
- Status changed from RESOLVED to VERIFIED

#7 - 2023-09-14 11:09 - CDTS_TEST 王成
- Status changed from VERIFIED to CLOSED

Files				
tlog_sts40x190123_000271_0620175943.tar.gz	3.97 MB	2023-06-20	物联网测试组_TSCD 王维	
18.txt	5.5 MB	2023-06-20	物联网测试组_TSCD 王维	
18.mp4	968 KB	2023-06-20	物联网测试组_TSCD 王维	