

Figure - 【CD BSP】【Bug】按ASSIGNED排序

#	Tracker	Status	Severity	Subject	Assignee	Target version	Due date	% Done	Updated	Category
CD BSP-余霄 (3)										
118738	Bug	ASSIGNED	Critical	【AF】【EVT3】【实车】10：14左右 重新整车上电后 副屏卡顿TP无效 约卡顿一分钟左右自动重启	CD BSP-余霄			0	2023-06-20 10:00	BSP
119080	Bug	ASSIGNED	Major	【BSP】【EVT3】【TP】新屏125版本，设备熄屏后，点击屏幕亮屏界面会闪烁一次后亮屏	CD BSP-余霄			0	2023-10-27 10:22	BSP
119082	Bug	ASSIGNED	Major	【BSP】【EVT3】【Display】设备不连屏幕显示线上电开机一段时间后插入显示线，偶现一次设备黑屏，有事件上报，adb投屏后亮屏	CD BSP-余霄			0	2023-09-04 11:14	BSP
CD TPM-王祥林 (3)										
118390	Bug	ASSIGNED	Normal	【BSP】【VX1】【EVT3】【Display】VX1从user版本烧写userdebug版本后，设备黑屏，重新插拔恢复	CD TPM-王祥林			10	2023-08-24 16:43	BSP
118748	Bug	ASSIGNED	Normal	【VC1】【0110】【实车】【EE环境】【副屏】副屏待机时出现闪屏持续约30秒直至进入息屏状态；唤醒后恢复正常（时间2023-06-13 11：45）	CD TPM-王祥林	依赖客户及其供应商问题List		0	2023-06-20 09:57	BSP
119325	Bug	New	Major	【BSP】【DVT】【BOOT】0825 DB 断电重启后设备进入900E	CD TPM-王祥林			0	2023-08-25 15:18	BSP
CD_BSP 彭文亮 (2)										
118528	Bug	ASSIGNED	Critical	【BSP】-【DVT】-【OTA升级】-106版本通过中控升级压测95次，失败一次	CD_BSP 彭文亮			0	2023-07-03 16:31	BSP
118960	Bug	New	Major	【BSP】【EVT3】【ST】【OTA】116版本压测时，第56次出现网络不通导致OTA升级失败，几分钟后自动恢复	CD_BSP 彭文亮			0	2023-07-05 09:29	BSP
物联网项目组-RD3_CDTs 周飞 (1)										
118988	Bug	NEED_INFO	Major	【BSP】【DVT】【OTA】【偶现】202307041339版本OTA压测21次时出现升级失败	物联网项目组-RD3_CDTs 周飞			0	2023-08-24 15:53	BSP