

Figure - Bug #115086

测试 Test-IT # 110961 (New): V2.0功能测试
测试 Test-IT # 112101 (New): AF-V2.0-Launcher/SystemUI-控制中心

【AF】【EVT2】【控制中心】音乐播放器从小窗模式变为全屏模式后，控制中心中的播放器组件显示不正常
2023-01-05 14:21 - CD Test赵飞

Status:	CLOSED	Start date:	2023-01-05
Priority:	Normal	Due date:	2023-01-20
Assignee:	CD Test赵飞	% Done:	100%
Category:	CD-FW	Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Found Version:	FlatBuild_HH_VX1_MCE_FSE.M.R.user.01.00.0066.X
Need_Info:	--	Degrated:	No
Resolution:	FIXED	Verified Version:	
Severity:	Normal	Fixed Version:	2023-01-16
Reproducibility:	Every time	Root cause:	无音乐时，音乐 App 发送的通知信息无数据导致。
Test Type:	ST		
Description			
【前提条件】 1、设备已开机			
【测试步骤】 1、长按音乐播放器图标，选择“小窗” 2、点击小窗左上角全屏图标 3、进入控制中心，查看音乐播放器组件显示			
【预期结果】 3、音乐播放器组件显示正常			
【实际结果】 3、音乐播放器组件显示异常，详情见附件录屏			

History

- #1 - 2023-01-05 15:15 - CDTs-TEST 周婷
- Target version deleted (VX1_MCE_FSE_C sample_20230113)
- #2 - 2023-01-11 17:30 - CD FW 曹覃刚
- Due date set to 2023-01-20
- #3 - 2023-01-12 14:14 - CD FW 曹覃刚
- Assignee changed from CD FW 曹覃刚 to CD FW-廖涛
- #4 - 2023-01-16 18:15 - CD FW-廖涛
- Status changed from New to RESOLVED
- Assignee changed from CD FW-廖涛 to CD Test赵飞
- % Done changed from 0 to 100
- Resolution changed from -- to FIXED
- Degrated changed from -- to No
- Fixed Version set to 2023-01-16
- Root cause set to 无音乐时，音乐 App 发送的通知信息无数据导致。

■ Current conclusion

已处理。

■ My analysis

无音乐时，音乐 App 发送的通知信息无数据导致。调整无音乐情况，发送默认占位通知。

■ Next action

测试验证。

#5 - 2023-01-31 16:47 - CD Test赵飞

验证版本：FlatBuild_HH_VX1_MCE_FSE.M.R.user.01.00.0070.X101

验证结果：PASS

#6 - 2023-01-31 16:47 - CD Test赵飞

- Status changed from RESOLVED to VERIFIED

#7 - 2023-01-31 16:48 - CD Test赵飞

- Status changed from VERIFIED to CLOSED

Files

screen-20230105-071754.mp4	3.57 MB	2023-01-05	CD Test赵飞
----------------------------	---------	------------	-----------