

Status:	CLOSED	Start date:	2023-06-05
Priority:	High	Due date:	
Assignee:	CD TEST-方永红	% Done:	100%
Category:	CD-FW	Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Need_Info:	--	Found Version:	副屏：01.00.0106.c104 中控：03.02.0088.C103
Resolution:	FIXED	Degrated:	No
Severity:	Major	Verified Version:	
Reproducibility:	Rarely	Fixed Version:	2023-06-07
Test Type:	ST	Root cause:	静音图标不正确为音量静音消息回调异常引发的偶

Description	
【环境信息】EE环境 【问题出现时间】：20230605 19点47分（第254次开机） 【前提条件】：车机上电（KL30ON，KL15 ON，已连接中控和功放，可正常输出声音） 1.副屏设置-声音，滑动调节音量为一格 2.中控设置-声音，点击开启静音 3.副屏设置-声音，滑动调节音量为一格，之后再滑动至静音 4.中控设置-声音，点击开启静音 5.副屏设置-声音，滑动调节音量为一格 6.将设置切换到后台进入爱奇艺应用，再切换设置为前台 【实际结果】 步骤5：副屏声音音量回弹至静音，但没显示静音图标，中控显示音量为一格音量 步骤6：副屏设置-声音，显示静音图标，调节增大音量后也还显示静音图标 【期望结果】 副屏正确显示音量，无回弹现象。音量不为0时不显示静音图标。 【备注】： 车架号VIN：HRYTTESTVINMGM400 中控端log可从云端获取，附件为副屏的log 视频地址： 【影响版本】：副屏：01.00.0106.c104 中控：03.02.0088.C103 【硬件版本号】：/ 【是否能恢复】：	

History

- #1 - 2023-06-05 20:52 - CDTS_Test 吴诗雨
- Subject changed from 【IOVDEV-32779】 【内部】 【VC1】 【0106】 【台架】 【EE环境】 【副屏】 【中控联动】 副屏调节增大音量后还一直显示静音图标 to 【IOVDEV-32779】 IOVDEV-32786 【内部】 【VC1】 【0106】 【台架】 【EE环境】 【副屏】 【中控联动】 副屏调节增大音量后还一直显示静音图标
- #2 - 2023-06-06 11:26 - Multimedia组-RD3_TSCD 梁卿山
- Status changed from New to NEED_INFO
- Assignee changed from Multimedia组-RD3_TSCD 梁卿山 to CDTS_Test 吴诗雨

Hi ALL

该问题应该分为两个问题，

- 1.静音图标显示不正确，
- 2.静音回弹的问题。

根据分析：
静音回弹的问题和118557同伴；

```
06-06 11:18:10.076 1541 23544 D AudioIDCMicroNegotiator: idcm_common:request from IDCM: method = setMute parameters = {"functionInfo":{"IDCM_VolumeMute_Media":"mute_on"}}      中控请求mute on
06-06 11:18:10.076 1541 23544 D AudioIDCMicroNegotiator: idcm_volume:onSetIDCMicroAudioMute mIsTimeout= false value = mute_on isRequested=false
06-06 11:18:10.077 1541 16349 D AS.AudioService: idcm_volume:onSetIDCMicroAudioMute: mute_on      副屏执行mute on
06-06 11:18:15.756 1541 23544 D AS.AudioService: idcm_volume:setIDCMicroVolume(stream=3, index=2, calling=com.android.settings)
06-06 11:18:15.756 1541 23544 D AudioIDCMicroNegotiator: idcm_volume:setIDCMicroVolume
06-06 11:18:15.756 1541 23544 D AudioIDCMicroNegotiator: idcm_common:requestResult method = setVolume parameters = {"functionInfo":{"IDCM_VolumeValue_Media":"2"}}      副屏请求 音量2
06-06 11:18:15.786 1541 20971 D AudioIDCMicroNegotiator: idcm_common:request from IDCM: method = setMute parameters = {"functionInfo":{"IDCM_VolumeMute_Media":"mute_off"}}      中控请求 mute off
06-06 11:18:15.786 1541 20971 D AudioIDCMicroNegotiator: idcm_volume:onSetIDCMicroAudioMute mIsTimeout= false value = mute_off isRequested=false
06-06 11:18:15.787 1541 16372 D AS.AudioService: idcm_volume:onSetIDCMicroAudioMute: mute_off      副屏执行mute off
06-06 11:18:15.799 1541 20971 D AudioIDCMicroNegotiator: idcm_common:response from IDCM method = setVolume parameters = {"functionInfo":{"IDCM_VolumeValue_Media":"2"}}      中控回复 音量2
06-06 11:18:15.799 1541 20971 D AudioIDCMicroNegotiator: idcm_volume:onSetIDCMicroVolume mIsTimeout= false value = 2 isRequested=true
06-06 11:18:15.800 1541 23544 D AudioIDCMicroNegotiator: idcm_volume:setIDCMicroVolume return 2
06-06 11:18:15.800 1541 23544 D AS.AudioService: idcm_volume:setIDCMicroVolume: 2      副屏设置音量2
06-06 11:18:15.814 1541 20971 D AudioIDCMicroNegotiator: idcm_common:request from IDCM: method = setVolume parameters = {"functionInfo":{"IDCM_VolumeValue_Media":"0"}}      中控请求音量 0
06-06 11:18:15.814 1541 20971 D AudioIDCMicroNegotiator: idcm_volume:onSetIDCMicroVolume mIsTimeout= false value = 0 isRequested=false
06-06 11:18:15.814 1541 20971 D AS.AudioService: idcm_volume:onSetIDCMicroVolume: 0 副屏设置音量 0
```

- 下一步：
- 1.静音图标显示不正确的问题，将转给AF分析
 - 2.音量异常回弹的问题，请中控分析，谢谢！

- #3 - 2023-06-06 14:10 - CD TEST-方永红
- Category changed from AUDIO-FW to CD-FW
- Status changed from NEED_INFO to ASSIGNED
- Assignee changed from CDTS_Test 吴诗雨 to CD FW-程天颖

6.6

麻烦分析一下静音图标显示不正确的问题，谢谢

问题2已同步给中控方

#4 - 2023-06-06 20:50 - CD FW-程天颖

- Assignee changed from CD FW-程天颖 to CD FW-廖涛

#5 - 2023-06-07 17:34 - IoT scm

Gerrit Merge Information :

ID	Project	Branch	Uploader
205442	general/platform/frameworks/base	Pre_figure_turbox-c2130c-la1.1-qssi12-dev	tao.liao@thundersoft.com
AF:Settings: Optimize volume control and mute icon status.TC-RID: 1201-0201805IssueID: TS-R-BUG-118548Change-Id: I3ecb06ae3ef01f7d7119b17436c8aaea845f692a			

#6 - 2023-06-07 17:37 - CD FW-廖涛

- Status changed from ASSIGNED to RESOLVED

- Assignee changed from CD FW-廖涛 to CD TEST-方永红

- % Done changed from 0 to 100

- Resolution changed from -- to FIXED

- Degrated changed from -- to No

- Fixed Version set to 2023-06-07

- Root cause set to 静音图标不正确为音量静音消息回调异常引发的偶现问题。

■ Current conclusion

已处理，代码已入库。

■ My analysis

静音图标不正确为音量静音消息回调异常引发的偶现问题，已针对这种情况做了优化处理。

■ Next action

测试验证。

#7 - 2023-06-09 14:45 - SZTS_TEST 邹涛

- Status changed from RESOLVED to VERIFIED

在 FlatBuild_HH_MCE_FSE.M.D.user.01.00.C104.202306090153 版本验证通过

#8 - 2023-07-24 17:41 - CDTS_TEST 王成

- Status changed from VERIFIED to CLOSED

Files			
19点47分点击调节音量还是显示静音图标.mp4	7.11 MB	2023-06-05	CDTS_Test 吴诗雨

